


**Tipo de Accidente:** Amputación de falanges 2° y 3° (Incapacidad permanente Parcial)

**Actividad:** Mantenimiento a maquina

**Cargo:** Operador de maquinas

**Descripción del Accidente:**

El trabajador se encontraba realizando mantenimiento a una maquina ya que no colocaba el barniz en las hojas, ubicado del lado de los engranajes realizaba la calibración de unas piezas y le indica al compañero que ponga en marcha la máquina, con el movimiento que se hizo cae el dedo medio de la mano izquierda en medio de los engranajes provocándole la amputación del mismo el cual fue tan rápido que solo sintió un golpe y posterior a eso vio sus dedos destrozados, fue socorrido y trasladado de forma inmediata a un centro de salud.



Máquina de barnizado con resguardos



Máquina de barnizado sin resguardos

## ACCIONES PREVENTIVAS

- Instalación de resguardos y dispositivos de seguridad
- Interconectar los resguardos y los sistemas de mando (sistemas de bloqueo)
- Adiestrar al trabajador sobre la forma correcta del uso de máquinas, herramientas y utensilios, así como de los riesgos por su mal uso, tales como: atrapamiento, quemaduras, explosiones por escapes de gas, cortaduras, etc.

## NORMATIVA LEGAL

- Art. 181. (D.E.2393) PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES.
- Art. 76. (D.E.2393) INSTALACIÓN DE RESGUARDOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD.
- Art. 77. (D.E.2393) CARACTERÍSTICAS DE LOS RESGUARDOS DE MÁQUINAS.
- Art. 79. (D.E.2393) DIMENSIONES DE LOS RESGUARDOS.
- Art. 80. (D.E.2393) INTERCONEXIÓN DE LOS RESGUARDOS Y LOS SISTEMAS DE MANDO.

¡No realizar actividades para las cuales no se está adiestrado!