

**Tipo de Accidente:** Atrapamiento y amputación de falange (Incapacidad permanente Parcial)

**Actividad:** Abastecedor de material

**Cargo:** Poli funcional

## Descripción del Accidente:

El trabajador se encontraba realizando actividades en la maquina conformadora que está compuesta por tres cuerpos: alimentador donde se encuentran las bobinas de cartón, la engomadora que recibe las 12 guías de cartón y les adhiere pegamento; y la conformadora en donde se juntan las láminas para pasar por los ejes conformando el tubo de cartón. Desde la bobina se rompe la segunda capa, por lo cual el trabajador procede manualmente a pasar la lámina de cartón por las guías con la maquina a baja velocidad, cuando nuevamente se rompe la capa en las guías venciendo el cuerpo haciendo que la mano derecha quedara atrapada en uno de los ejes provocando amputación traumática de la falange media y distal del 4 dedo, posteriormente un compañero lo asistió y lo llevo al centro de salud mas cercano.



Maquina conformadora sin resguardos



Maquina conformadora con resguardos

## ACCIONES PREVENTIVAS

- Instalación de resguardos y dispositivos de seguridad
- Interconectar los resguardos y los sistemas de mando (sistemas de bloqueo)
- Adiestrar al trabajador sobre la forma correcta del uso de máquinas, herramientas y utensilios, así como de los riesgos por su mal uso, tales como: atrapamiento, quemaduras, explosiones por escapes de gas, cortaduras, etc.

## NORMATIVA LEGAL

- Art. 181. (D.E.2393) PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES.
- Art. 76. (D.E.2393) INSTALACIÓN DE RESGUARDOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD.
- Art. 77. (D.E.2393) CARACTERÍSTICAS DE LOS RESGUARDOS DE MÁQUINAS.
- Art. 79. (D.E.2393) DIMENSIONES DE LOS RESGUARDOS.
- Art. 80. (D.E.2393) INTERCONEXIÓN DE LOS RESGUARDOS Y LOS SISTEMAS DE MANDO.

¡No realizar actividades que no correspondan a los procedimientos comunes en la empresa!